

ZERTIFIKAT

Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach EN 15085-2:2020

TÜV SÜD/15085/CL1/824/20/1

TÜV SÜD Industrie Service GmbH bescheinigt hiermit, dass der Schweißbetrieb

SPIROFLEX d.o.o. Ljudevita Gaja, 7 35208 Ruščica Kroatien

die Anforderungen für den Geltungsbereich nach

EN 15085-2:2020 Klassifikationsstufe CL1 im Tätigkeitsbereich D, P, S

in dem im Anhang angegebenen Umfang erfüllt.

Gültigkeit: 27.02.2024 bis 26.11.2026

München, 27.02.2024 Ausstellungsort und -datum

Leitender Auditor: Dipl.-Ing. JELAČIĆ





Zertifizierungsstelle Werkstoff- und Schweißtechnik

Dipl.-Ing. SACK Vertreter des Leiters der Zertifizierungsstelle





Geltungsbereich zum Zertifikat

Geltungsbereich:

| Schweißprozess nach ISO 4063 | Werkstoffgruppe nach CEN ISO/TR 15608 | Abmessungen | Bemerkungen |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 141 | 8.1 8.1 | t = 0.11 - 2.5 mm t = 1.1 - 3 mm $D \ge 25 \text{ mm}$ | mechanisiert BW; FW: T1=2,1-6mm T2=9,5-37mm; D>=109,5mm |
| 141/135 | 8.1 | t = 3 - 14 mm D ≥ 84.1 mm | mechanisiert |
| 142 | 43 8.1/43 8.1 8.1 | $\begin{array}{l} t = 0.1 - 0.3 \text{ mm} \\ t = 0.35 - 0.55 \text{ mm} \\ D \geq 25 \text{ mm} \\ t = 0.11 - 0.6 \text{ mm} \\ t = 0.35 - 1.3 \text{ mm} \\ D \geq 25 \text{ mm} \end{array}$ | automatisch FW automatisch (erhöhte Kanten) t2=0,10-0,44mm BW; automatisch FW automatisch (erhöhte Kanten) t2=0,09-0,05mm |
| 142/141 | 8.1/1.1, 8.1 | t = 1.4 - 4 mm | FW (erhöhte Kanten) t2>=5mm |
| 15 | 43, 8.1 | t = 0.08 - 0.3 mm | BW |

Anwendungsgebiet: • Neubau von Schienenfahrzeugen und deren Bauteile

- Metallbälge, Kompensatoren, flexible Schlauchleitungen

Konstruktion von Bauteilen für Schienenfahrzeuge

• Einkauf und Lieferung geschweißter Bauteile

Verantwortliche

Schweißaufsichtsperson(en): Josip Majić, Stufe A (IWE) [extern] geb. am: 30.10.1985

1. Vertreter: Tihomir Vidović, Stufe C geb. am: 10.10.1983

Weitere Vertreter: Ivan Kokanović, Stufe A (IWE) [extern] geb. am: 05.06.1972

Bemerkungen:

Register Nr.: TÜV SÜD/15085/CL1/824/20/1



